

Vérification : 06498929 1101 019

Lieu de vérification : JLT GROUPE  
RENT UP  
ZI DE LA VIGNE AUX LOUPS  
RUE GEORGES SAND  
91160 LONGJUMEAU

SL 18

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 002 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> NV
---------------------------------------	-----------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

Stabilisateur avt droit n'assure plus son rôle, roulette tordue et dessoudée  
Nombreux axes de verrouillage absent  
Freins arrière ne fonctionnent pas

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 011 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> NV
---------------------------------------	-----------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

Freins sur roulettes arrière HS  
Abaque de charge et consignes d'utilisation illisible  
Plusieurs verrouillage d'axe absent

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 005 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> NV
---------------------------------------	-----------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

Abaque de charge et consigne d'utilisation illisible  
Plusieurs axe de verrouillage absents

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 006 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> NV
---------------------------------------	-----------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

Plusieurs axe de verrouillage absents  
Abaque de charge et consigne d'utilisation illisible  
Freins sur roulettes arrières HS

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 009 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> NV
---------------------------------------	-----------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

Plusieurs axe de verrouillage absents  
  
Abaque de charge et consigne d'utilisation illisible  
Freins sur roulettes arrières HS  
Stabilisateur gauche tordu  
Fourche endommagée

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 010 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> NV
---------------------------------------	-----------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

Plusieurs axe de verrouillage absents  
  
Abaque de charge et consigne d'utilisation illisible  
  
Freins sur roulettes arrières HS  
  
Verrouillage de mât absent ou cassé  
Bras de fourches gauche tordu vers l'intérieur

Vérification : 06498929 1101 019

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 007 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>V</b>	<input type="checkbox"/> <b>NV</b>
--	------------------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

- Plusieurs axes de verrouillage absents
- Plusieurs axes de verrouillage absents
- Freins sur roulettes arrières HS
- Verrouillage de mât absent ou cassé
- Bras de fourche droit tordu vers l'intérieur

**1 Pied élévateur de matériel GENIE 001 295 kg**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>V</b>	<input type="checkbox"/> <b>NV</b>
--	------------------------------------

Texte de référence : Arrêté du 1er mars 2004

*Observation(s) :*

- Plusieurs axes de verrouillage absents
- Abaque de charge et consigne d'utilisation illisible
- Freins sur roulettes arrières HS
- Coulisse du stabilisateur gauche tordue, HS

**V** : Vérifié, **NV** : Non Vérifié

Dates de vérification : du 22/08/2011 au 24/08/2011

**Vérificateur(s) : MEHDI SAADI**

Visa :

